



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ

Spis. zn.: ODS 892/2019 JiDr5
čj. MUBPH 15683/2020

Oprávněná
úřední osoba: Bc. Jaroslav Koppa
Ing. Jiřina Drekslerová

Tel./fax: 573 501 959
E-mail: Jirina.Drekslerova@mubph.cz

Datum: 27.07.2020

STRABAG a.s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha zastoupena spol. VACULA silniční s.r.o., IČ: 03181936, Růžová 972/1, 100 00 Praha 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA **Opatření obecné povahy** **Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích**

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor dopravně správní (ODS BpH) podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 361/2000 Sb.) příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní ané úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, podle ustanovení § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), oznamuje zveřejnění

stanovení místní úpravy provozu na silnici II/150 a silnici II/438 obě v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Mrlínek, k.ú. Bystřice pod Hostýnem

ODS BpH na základě návrhu společnosti STRABAG a.s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha, která je zastupována na základě plné moci ze dne 01. 10. 2019 spol. VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, který byl podán dne 28. 08. 2019, po projednání s dotčeným orgánem dle § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb. Policií České republiky, tj. Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, sídlo: Březinova 2819, 767 28 Kroměříž (DI Kroměříž) a posouzení jeho písemného stanoviska vydaného pod č.j. KRPZ-59799-7/ČJ-2019-150806 dne 15.10.2019., opatřením obecné povahy (OOP)

STANOVÍ

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zák. č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 294/2015 Sb.), následující trvalou úpravu provozu a s tím související užití dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů na pozemních komunikacích.

Místo úpravy: **na silnici II/150 a silnici II/438 obě v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Mrlínek, k.ú. Bystřice pod Hostýnem dle výkresů:**
SO 191 dopravní značení

„Situace TDZ – část 1“, „Situace TDZ – část 2“, které vypracoval Ing. Zdeněk Vyňuchal, spol. Dopravoprojekt Ostrava a.s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava v rámci stavby s názvem: „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 1 – silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)“

SO 192 Dopravní značení

„Situace TDZ – část 1“, „Situace TDZ – část 2“, které vypracoval Ing. Zdeněk Vyňuchal, spol. Dopravoprojekt Ostrava a.s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava v rámci stavby s názvem: „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 2 – silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)“

SO 193 Dopravní značení

„Situace TDZ – část 1“, „Situace TDZ – část 2“, „Situace TDZ – část 3“, „Situace TDZ – část 4“, „Situace TDZ – část 5“, „Situace TDZ – část 6“, „Situace TDZ – část 7“, které vypracoval Ing. Zdeněk Vyňuchal, spol. Dopravoprojekt Ostrava a.s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava v rámci stavby s názvem: „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 3 – silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)“

SO 194 Dopravní značení

„Situace“, kterou vypracoval Ing. Tomáš Holba, zodp. projektant: Ing. Filip Struhár, spol. Dopravoprojekt Ostrava a.s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava v rámci stavby s názvem: „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 4 – Silnice II/150: OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)“

SO 195 Dopravní značení

„Situace“, kterou vypracoval Ing. Tomáš Holba, zodp. projektant: Ing. Filip Struhár, spol. Dopravoprojekt Ostrava a.s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava v rámci stavby s názvem: „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 5 – Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (ul. Sušilova)“

„Situace DZ“, kterou vypracoval Ing. Radek Pavlas, zodp. projektant Ing. Martin Stöhr, spol. - ViaDesign, s.r.o., IČ: 27696880, Na Zahradách 1151/16, 690 02, Břeclav, která byla zpracována v rámci projektové dokumentace s názvem: „Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ul. Sušilova“

Důvod úpravy: označení místní úpravou po rekonstrukci silnice II/150, II/438, v rámci staveb s názvem:

„Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 1 – silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)“

„Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 2 – silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)“

„Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 3 – silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)“

„Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 4 – Silnice II/150: OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)“

„Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 5 – Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (ul. Sušilova)“

„Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ul. Sušilova“

Doba úpravy: trvale, po nabytí účinnosti opatření obecné povahy

Způsob vyznačení: dle přiložené výkresové dokumentace dopravního značení SO 191 dopravní značení

„Situace TDZ – část 1“, „Situace TDZ – část 2“, které vypracoval Ing. Zdeněk Vyňuchal, spol. Dopravoprojekt Ostrava a.s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava v rámci stavby s názvem: „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 1 – silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)“

SO 192 Dopravní značení

„Situace TDZ – část 1“, „Situace TDZ – část 2“, které vypracoval Ing. Zdeněk Vyňuchal, spol. Dopravoprojekt Ostrava a.s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava v rámci stavby s názvem: „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 2 – silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)“

SO 193 Dopravní značení

„Situace TDZ – část 1“, „Situace TDZ – část 2“, „Situace TDZ – část 3“, „Situace TDZ – část 4“, „Situace TDZ – část 5“, „Situace TDZ – část 6“, „Situace TDZ – část 7“, které vypracoval Ing. Zdeněk Vyňuchal, spol. Dopravoprojekt Ostrava a.s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava v rámci stavby s názvem: „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod

Hostýnem, PD 3 – silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)“

SO 194 Dopravní značení

„Situace“, které vypracoval Ing. Tomáš Holba, zodp. projektant: Ing. Filip Struhár, spol. Dopravoprojekt Ostrava a.s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava v rámci stavby s názvem: „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 4 – Silnice II/150: OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)“

SO 195 Dopravní značení

„Situace“, kterou vypracoval Ing. Tomáš Holba, zodp. projektant: Ing. Filip Struhár, spol. Dopravoprojekt Ostrava a.s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava v rámci stavby s názvem: „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 5 – Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, průjezdni úsek (ul. Sušilova)“

„Situace DZ“, kterou vypracoval Ing. Radek Pavlas, zodp. projektant Ing. Martin Stöhr, spol. ViaDesign, s.r.o., IČ: 27696880, Na Zahradách 1151/16, 690 02, Břeclav, která byla zpracována v rámci projektové dokumentace s názvem: „Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ul. Sušilova“

Odpovědná osoba: Ing. Michal Pavlík, tel. 724 506 136

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na silnici II/437:

1. Budou užity a umístěny dopravní značky a dopravní zařízení v souladu se zák. č. 361/2000 Sb. a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 294/2015 Sb.). Technické požadavky na dopravní značky budou odpovídat vyhl. č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, Systému hodnocení přenosných svislých dopravních značek (TP 143), Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 65), Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (TP 66) apod.
2. Dopravní značení bude provedeno zhotovitelem, který má platné oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenský list) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění těchto prací (bod 6 dle TP 65 a bod 7 dle TP 66).
3. Odborné provedení místní úpravy provozu na silnici II/150 a silnici II/438 obě v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Mrlínek, k.ú. Bystřice pod Hostýnem Ing. Michal Pavlík, tel. 724 506 136
4. Původní dopravní značení bude demontováno.
5. Stanovená místní úprava provozu na silnici II/150 a silnici II/438 obě v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Mrlínek, k.ú. Bystřice pod Hostýnem bude realizována podle výše uvedené situace (odsouhlasené DI Kroměříž dne 05. 12. 2018).
6. Po ukončení realizace místní úpravy provozu na silnici na silnici II/150 a silnici II/438 obě v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Mrlínek, k.ú. Bystřice pod

Hostýnem je povinností odpovědné osoby informovat o této skutečnosti zástupce DI Kroměříž a vyzvat zástupce ODS BpH k provedení kontroly.

7. Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici na silnici II/150 a silnici II/438 obě v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Mrlínek, k.ú. Bystřice pod Hostýnem může ODS BpH z vlastního podnětu nebo z podnětu DI Kroměříž stanovit další dopravní značky nebo dopravní zařízení, případně stanovenou místní úpravu provozu změnit. Povinností ŘSZK je zajistit okamžité osazení takto stanovených dopravních značek a dopravních zařízení.

Odůvodnění:

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor dopravně správní obdržel dne 28. 08. 2019 od spol. STRABAG a.s., IČ: 60838744, Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha zastoupena spol. VACULA silniční s.r.o., IČ: 03181936, Růžová 972/1, 100 00 Praha 1, žádost o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/150 a silnici II/438 obě v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Mrlínek, k.ú. Bystřice pod Hostýnem.

Důvodem pro stanovení dopravního značení na silnicích II/150 a silnice II/438 v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Mrlínek, k.ú. Bystřice pod Hostýnem je realizace staveb pod názvem „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 1 – silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)“, „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 2 – silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)“, „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 3 – silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)“, „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 4 – Silnice II/150: OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)“, „Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 5 – Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (ul. Sušilova)“, „Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ul. Sušilova“.

Návrh stanovení místní úpravy provozu byl projednán s dotčeným orgánem dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu Policií České republiky, tj. Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, sídlo: Březinova 2819, 767 28 Kroměříž (DI Kroměříž) a posouzení jeho písemného stanoviska vydaného pod č.j. KRPZ-59799-7/ČJ-2019-150806 dne 15.10.2019.

ODS BpH posoudil návrh na stanovení dopravního značení, z něhož je pro účastníky provozu uloženo omezení nad rámec obecné úpravy provozu obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, a proto postupoval při stanovení místní úpravy provozu podle ustanovení části šesté správního řádu – opatření obecné povahy.

ODS BpH návrh opatření obecné povahy vyvěsil na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem v období od 09.01.2020 do 27.01.2020 s tím, že dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky nebo připomínky k ODS BpH ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy neuplatnily dotčené osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy by mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, u zdejšího správního orgánu v souladu s ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu žádné písemné odůvodněné námitky nebo připomínky.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení o návrhu opatření obecné povahy zdejší správní orgán nezjistil žádné skutečnosti, které by bránily vydání tohoto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, oznámil opatření obecné povahy v rozsahu, jak je výše uvedeno.

Poučení:

Proti OOP nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 správního řádu). Toto OOP nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení

Bc. Jaroslav Koppa
vedoucí ODS BpH
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Ing. Jiřina Drekslerová
referent ODS BpH
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Příloha:

1. Situace TDZ – část 1 - Hostýnem, PD 1 – silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)
2. Situace TDZ – část 2 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 1 – silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)
3. Situace TDZ – část 1 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 2 – silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)
4. Situace TDZ – část 2 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 2 – silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)
5. Situace TDZ – část 1 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 3 – silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)
6. Situace TDZ – část 2 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 3 – silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)
7. Situace TDZ – část 3 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 3 – silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)
8. Situace TDZ – část 4 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 3 – silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)
9. Situace TDZ – část 5 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 3 – silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)
10. Situace TDZ – část 6 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 3 – silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)
11. Situace TDZ – část 7 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 3 – silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)

12. Situace – Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 4 – Silnice II/150: OK před Bystřice pod Hostýnem (extravilán)
13. Situace – Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem, PD 5 – Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (ul. Sušilova)
14. Situace DZ – Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ul. Sušilova

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Doručí se:

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou)

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručuje ODS BpH tento návrh OOP dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu OOP.

Dotčené osoby (doručenka)

VACULA silniční s.r.o., IČ: 03181936, Růžová 972/1, 100 00 Praha 1

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: Oddělení majetkové správy, Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž

Dotčené orgány (datová schránka)

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, sídlo: Březinova 2819, 767 28 Kroměříž

- Obecní úřad Vítonice

- Obecní úřad Mrlínek

- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

se žádostí o bezodkladné vyvěšení OOP na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené dobu.